

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

Л. В. Мухоморова
«22» марта 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 39

«22» марта 2017 г.

Мариинский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение (школа)
- 1.2. Адрес объекта 652160, ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2410 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19520 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017, капитального* _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12», МБОУ «ООШ № 12»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652160, ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности, (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)- **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: очная, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. – Кроме умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси № 116 до остановки «Западная», пешая доступность, школьный автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2 время движения (пешком) - 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)- нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*- нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	4	3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,Г,У	5	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	8	7,8
4	Зона целевого назначения здания	ДУ	9	

	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, Г,С ,У)	10	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г,С ,У)	5	7
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	2	3

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов.

С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному

входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все выше перечисленные виды работ, возможно, осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)- нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 1 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 1 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 1 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 1 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 1 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 1 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 5 _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы
начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Мариинского муниципального района
Никулин А.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

ведущий специалист отдела предоставления социальных
выплат управления социальной защиты населения
администрации Мариинского муниципального района
Алчина М.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

эксперт – член общественной организации инвалидов Марко В.С.
(Должность, Ф.И.О.)

Маг -
(Подпись)

председатель Мариинской местной организации
«Всероссийского Ордена Красного Знамени общество слепых»
Тимофеев А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

Тимофеев
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

директор З.В. Варташова

(Должность, Ф.И.О.)

Варташова
(Подпись)

№	Наименование объекта	Должность, Ф.И.О.	Подпись	Виды работ
1.1	Вход (выход) на территорию			Пер. ТСС
1.2	Путь (пути) движения по территории			ДСР, ТР, Опр
1.3	Лестницы (выступы)			
1.4	Панели (выступы)			
1.5	Автобусная парковка			

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12»; 652160 , ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	3	4, 5	Дверь не соответствует нормативам Отсутствует информация об ОСИ	К	Установка входной двери в соответствии с СНИП Установка информации об ОСИ	Рек ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	1 3	Отсутствуют информационные указатели на пути следования; Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей	Все	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; бордюров по краям пешеходных путей краям пешеходных путей краям пешеходных путей	ТСР, ТР, Орг.
1.3	Лестница (наружная)	нет		3 4				
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию МБОУ «ООШ № 12»	ДУ	4	2,5	Установка входной двери в соответствии с СНиП; информационных указателей на пути следования; бордюров по краям пешеходных путей

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» ,_652160 , ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	7	Ширина и высота ступеней не соответствует СНИП; отсутствие поручней	К,О, С	Устройство лестницы (нескользящее покрытие, ширина проступи - 30 см, высота-15 см); установка поручней , заменить покрытие, нанести контрастная и рельефная маркировка ступеней, сопровождение инвалида-колясочника	Капитальный ремонт, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К,О	Установка пандуса для сопровождение инвалида-колясочника	Рек, ТСР, Орг.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	2,3,4,5	-Отсутствует информация об ОСИ, - отсутствует контрастная полоса перед дверью	К	Нанесение контрастной полосы перед дверью; размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, а	Рек.

							также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1.4-1.75 м с дублированием рельефными знаками, сопровождение инвалида-колясочника	
2.4	Дверь (входная)	есть	5	2	Необходимость замены входной двери, в соответствии с нормативами,	К	Приведение входной двери в соответствие с нормативом	Рек
2.5	Тамбур	есть	6	5	Необходимость косметического ремонта тамбура, установка перил в тамбуре главного входа	Все	Реконструкция тамбура, установка перил в тамбуре главного входа	Рек
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание МБОУ «ООШ №12»	ДЧ- И (С,Г,У)	5	1,2,5	Реконструкция и установка пандуса, перил на входе в здание, ремонт тамбура. Текущий ремонт – установка перил на главном входе в здание, крыльце, тамбуре.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» _; 652160 , ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	9	6	Отсутствие поручней. Отсутствие информации на путях движения	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно – гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника Установка поручней	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Нет пандуса	Все	Установить аппарели и средства реабилитации, сопровождение инвалида-колясочника	ТР, Орг.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Нет пандуса	Все	Технические решения невозможны	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет лифта	Все	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь	есть	5	5	Ширина дверного проема – 75 см; отсутствуют информационные таблички	Все	Установка дверей, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,5м со стороны дверной ручки,	Рек, ТСР

							сопровождение инвалида-колясочника	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5	8,5	Имеется сигнализация с визуальным и акустическим оповещением	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДУ	6	7,8	Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно – гигиеническим помещениям.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	9	Отсутствие контрастной и рельефной поверхности ненормативное размещение информационных обозначений помещений;	Все	Организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; установить рампы, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью, сопровождение инвалидов-колясочников-	ТСР, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	10	Отсутствие информационных обозначений помещений; в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения и слуха	все	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1.4 до 1.75 м со стороны дверной ручки, выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией, сопровождение инвалидов-колясочников	ТСР, ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	нет	все	Технические решения невозможны	

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	нет	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	нет	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	9	9	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: _____

к

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» 652160 , ул. Молодежная, 9, г. Мариинск, Кемеровская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	11 12	<ul style="list-style-type: none"> - Ширина дверного проема 70 см, - отсутствует зона для кресла – коляски рядом с унитазом, - отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствуют поручни у унитаза и раковины, - отсутствует контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала - отсутствие направляющей тактильной плитки (на полу) - отсутствие крючков (для костылей, одежды и т.д.) 	все	Установка дверей, выделение зоны для кресла – коляски рядом с унитазом, Установка мест крепления костылей, тростей, Установка поручней у унитаза и раковины нанесение контрастной и тактильной разметки, Установка поручней, сопровождение инвалидов-колясочников - устройство направляющей тактильной плитки (на полу) - Установка крючков (для костылей, одежды и т.д.)	Рек., ТСП, Орг.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, Г, С, У)	10	11 12	Реконструкция

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» 652160 , ул. Молодежная, 9, г. Мариинск,
Кемеровская область

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нарушение нормативных требований к размещены не все визуальные информации, установленные нормативными требованиями: -нет знаков запасного выхода для колясочников	все	<ul style="list-style-type: none"> – Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем – Установка тактильных пиктограмм – Установка тактильных схем – Установка тактильных указателей направления движения – Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации 	Организационные мероприятия, ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	Все		Организационные мероприятия ТСП, ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		Организационные мероприятия ТСП, ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушение нормативных требований к размещены не все визуальные информации, установленные нормативными требованиями: -нет знаков запасного выхода для колясочников	все		Организационные мероприятия, ТСП
--	-------------------------	--	--	--	--	-----	--	----------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Помещения	ВНД (К, О, Г, С, У)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: _____

к